ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Государственного казенного учреждения культуры Министерства культуры Кабардино – Балкарской Республики ГКУК «Национальный музей Кабардино – Балкарской Республики»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ГКУК «Национальный музей КБР»
_____ Ф.Р.Наков
«17» Января 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ ____

1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование (вид) объекта**: Учреждение культуры
1.2. **Адрес объекта:** ГКУК «Национального музея» 360051, КБР, г. Нальчик, ул.Горького, 62
1.3. **Сведения о размещении объекта:**
главный корпус – 2 этажа, площадь 7607,0 куб/м
пристройка к главному корпусу – 1683 кв/м 4 этажа, подвал 481.7 кв/м- 1349 куб/м наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2150 кв/м
1.4. **Год постройки здания, последнего капитального ремонта**
главный корпус – 1965 г., последний капитальный ремонт – 1986 г.
пристройка к главному корпусу – 1986г., последний капитальный ремонт –1986г.
1.5. **Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего – 2017 г., капитального - 2020 г.
Сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. **Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):** «Государственное учреждение культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУК «Национального музея КБР»
1.7. **Юридический адрес организации (учреждения):** 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Горького 62
1.8. **Основание для пользования объектом:** оперативное управление
1.9. **Форма собственности:** государственная
1.10. **Территориальная принадлежность:** региональная
1.11. **Вышестоящая организация (наименование):** Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
1.12. **Адрес вышестоящей организации, другие координаты**: 360028, КБР, г. Нальчик, ул.Кешокова 43

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. **Сфера деятельности:** культура
2.2. **Виды оказываемых услуг**: оказание Гос. услуг, посещение музея посетителями организация выставки учет, хранения и экспонировании музейных ценностей. 2.3. **Форма оказания услуг:** на объекте, дистанционно
2.4. **Категории обслуживаемого населения по возрасту:** все возрастные категории
2.5. **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. **Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в рабочий день от 1 -до 400 посетителей)
2.7. **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида** нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Маршрутное такси №3а, 13. Остановка «Библиотека им. Крупской», ул. Ногмова, 43, расстояние до объекта – 500 м, время движения – 4 мин

Автобус №2а, Маршрутное такси №2а, 9, 19, 23. пр. Ленина, 52, расстояние до объекта – 500 м, время движения – 10 мин

Маршрутное такси №5, 7. Остановка «Зеленый рынок», ул. Толстого, 89а, расстояние до объекта – 360 м, время движения – 5 мин

Маршрутное такси №17, 20. Ул. Пачева, 42/2, расстояние до объекта – 410 м, время движения – 6 мин

Троллейбус №5, Автобус №11, Маршрутное такси №3а, 11, 13. Остановка «Школа №5», ул. Ногмова, 50, расстояние до объекта – 600 м, время движения – 5,5 мин

Автобус №11, Маршрутное такси №11, 17, 20. ул. Пачева, расстояние до объекта – 600 м, время движения – 8,5 мин

Автобус №11, 14, Маршрутное такси №10, 11, 14, 17, 18, 20, 23, 25. ул. Пачева, расстояние до объекта – 800 м, время движения – 10 мин

наличие адаптированного пассажирского транспорта на маршрутах, имеющих остановку в месте расположения ул.Горького 62, маршрутное такси № 5,7,23.

3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта –250 м

3.2.2 время движения (пешком) – 2 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (съезды с тротуара высотой 15-20 см)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *устройство подъемника на второй этаж план реализаций 2017г.*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДП-И»	№1	1-8
2	Вход (входы) в здание	«ДЧ-И (О,Г,У)	№3	9-21
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДЧ-И» (О,У)	№3	22-36 44-46
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДП-И»	№3	37-38
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДП-И»	№3	39-41
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДЧ-В»		42-43
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДЧ-В»		

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1.Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2021г – 2025г

В рамках использования: государственной программы «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ к услугам ГКУК НМ КБР.

для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*
4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет
4.4.5. согласование с Кабардино-Балкарской Республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов

Генеральный директор
ГКУК «Национального музея КБР» _____ Наков Ф.Р.

4.4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, не имеется прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к объекту — на 8 л.
2. Входа (входов) в здание — на 4 л.
3. Путей движения в здании — на 8 л.
4. Зоны целевого назначения объекта — на 14л.
5. Санитарно-гигиенических помещений — на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте — на 2 л.

Результаты фото фиксации на объекте _____ на 40 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ нет БТК на 7 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)
_____
_____
_____

Генеральный директор _____ Ф.Р. Наков

В том числе:

Председатель КБР организации
Всероссийского общества инвалидов _____ Варитлов В.З.

Управленческое решение согласовано «___» _____ 2021 г.
Протокол № ___ Рабочей группы ГКУК «НМ КБР» «___» _____ 2021 г.

Приложение № 1
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ

№_____
От 17 января 2021г

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской республики **г.** .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вилы работ
1.1	Вход (выход) на территорию	есть	№1	1-8	Не соответствует нормам СНиП Отсутствуют тактильная разметка при входе	Инвалиды с нарушениями зрения	Приведение в соответствие с нормами СНиП. Нанести тактильную разметку при входе	ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№1	1-4	Не соответствует нормам СНиП Отсутствует тактильная разметка при входе	Инвалиды с нарушениями зрения	Приведение в соответствие с нормами СНиП . Нанести тактильную разметку при входе	ТР
1.3	Лестница наружная	есть		16-17	нет	Все категории инвалидов	нет	нет
1.4	Пандус наружный	+		4	нет	Все категории инвалидов	нет	+
1.5	Автостоянка и парковка	есть	№1	1-2	нет	Все категории инвалидов	нет	+
	ОБЩИЕ Требования к зоне				Не соответствует нормам СНиП Отсутствует тактильная разметка при входе	Инвалиды с нарушениями зрения	Приведение в соответствие с нормами СНиП Нанести тактильную разметку при входе	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы) **

функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О,Г, У)	4	2	КР

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен удовлетворительно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающие к зданию	ДП-И (К, О, Г, У)	№	№	Текущий ремонт

*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно.

Приложение № 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

№_____

от «17» Января 2021

1 Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики г.Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (КБР. г. Нальчик, ул.Горького, 62)

	№	Наименование функцпонально-иланировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
.	2.1.	Лее"1 ннца (наружная)	есть	№3	15-17	Не соответствует нормам СНиП Нет пандусов Нет поручней	Все категории инвалидов	Приведение в соответствие с нормами СНиП Устройство пандусов Устройство поручней	+
	2.2.	Пандус (наружный)	нет		4	Не соответствует нормам СНиП Нет перил ограждения	Все категории инвалидов	Приведение в соответствие с нормами СНиП Устройство перил ограждения	**КР** +
	2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№3	1-4	+	Все категории инвалидов		+
	2.4.	Дверь (входная)	есть	№1, №2	3-4	Не соответствует нормам СНиП Отсутствуют фиксаторы Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м.	Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и нарушениями зрения	Приведение в соответствие с нормами СНиП Установить фиксаторы в положении огкрыто/закрыто Установка съемных пандусов	+
	2.5.	Тамбур	есть	№		+	Все категории инвалидов	+	+
	2.6.	ОБЩИЕ требования к зоне				+	Все категории инвалидов	+	+

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, Г,У)	4	4	КР

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно

Приложение № 3
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ

№_____
От 17 января 2021г

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской республики **г.** .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вилы работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	№3	11-12	Не соответствует нормам СНиП Отсутствуют информационные таблички о препятствиях Отсутствуют звуковые информаторы	Инвалиды с нарушениями зрения Инвалиды с нарушениями слуха и зрения	Приведение в соответствие с нормами СНиП. Установить информационные таблички о препятствиях Установить звуковые информаторы	КР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№3	33-40	Не соответствует нормам СНиП Отсутствуют поручни разделительные	Все категории инвалидов	Приведение в соответствие с нормами СНиП Устройство поручней	КР
3.3	Пандус внутри здания	есть			нет	Все категории инвалидов	нет	нет
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет	Все категории инвалидов	нет	нет
3.5	Дверь	есть	№1 №2	13-14 18-21 25-32	Не соответствует нормам СНиП Отсутствуют фиксаторы	Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и нарушениями зрения	Приведение в соответствие с нормами СНиП Установить фиксаторы в положение открыто/закрыто	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№	9-15 18-21 25-40	+	Все категории инвалидов	+	+
	ОБЩИЕ Требования к зоне				Не соответствует нормам СНиП Отсутствуют зоны отдыха	Все категории инвалидов	Приведение в соответствие с нормами СНиП Обеспечить зоны отдыха	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч.	ДЧ-И (О,У)		9-14 118-21 25-32	КР

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен удовлетворительно

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч.	ДЧ-И (О,У)		9-14 118-21 25-32	КР

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен удовлетворительно

Приложение № 4 (I)
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ

№_____
От 17 января 2021г

I Результаты обследования:
4. Целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской республики г. .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вилы работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не соответствует нормам СНиП Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025м	Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках	Приведение в соответствие с нормами СНиП. Установка съемных пандусов	КР
4.2	Залная форма обслуживания	+			+	Все категории инвалидов	+	+
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет	Все категории инвалидов	нет	нет
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	+			+	Все категории инвалидов	+	+
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Нет	Все категории инвалидов	+	+
	ОБЩИЕ Требования к зоне				+	Все категории инвалидов	+	+

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта	ДПИ (О,Г,У)			Капитальный ремонт

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен полностью

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта	ДПИ (О,Г,У)			Капитальный ремонт

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен полностью

Приложение № 4 (II)
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ

№_____
От 17 января 2021г

I Результаты обследования:
4. Целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда
Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской республики г**.** .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вилы работ
Место приложения труда	+						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	+			

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение № 4 (III)
К Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности
ОСИ
№_____

от «17» января 2021г

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения
Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской республики г. .Нальчик Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вилы работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение № 5
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ

№_____
От 17 января 2021г

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской республики **г.** .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет г	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вилы работ
5.1	Туалетная комната	есть	№3	22-24	Не соответствует нормам СНиП Нет двухсторонней связи с дежурным	Все категории инвалидов Для инвалидов,передвигающихся на креслах-колясках	Приведение в соответствие с нормами СНиП. Установка двухсторонней связи с дежурным	КР КР
5.2	Душевая/ванная комната	+			+	Все категории инвалидов	Приведение в соответствие с нормами СНиП	+
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	+			+	Все категории инвалидов	Приведение в соответствие с нормами СНнП	+
	ОБЩИЕ Требования к зоне				+	Все категории инвалидов	Приведение в соответствие с нормами СНиП Установка световой системы оповещения о пожаре	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В			Текущий ремонт

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен частично всем

Приложение № 6
К Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности
№_____

от «17» января 2021г

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Государственное казенное учреждение культуры «Национальный музей Кабардино-Балкарской республики г. .Нальчик. Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул.Горького. 62)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вилы работ
6.1	Визуальные средства	+			Не соответствует нормам СНиП	инвалиды с нарушениями зрения	Приведение в соответствие с нормами СНиП	+
6.2	Акустические средства	нет			Не соответствует нормам СНиП	инвалиды с нарушениями слуха	Приведение в соответствие с нормами СНиП	ТР
6.3	Тактильные средства	нет			Не соответствует нормам СНиП	инвалиды с нарушениями трения	Приведение в соответствие с нормами СНнП	ТР
	ОБЩИЕ Требования к зоне				Не соответствует нормам СНиП Нет световой системы оповещения о пожаре	Все категории инвалидов	Приведение в соответствие с нормами СНиП Установка световой системы оповещения о пожаре	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В			Текущий ремонт

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полсностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично всем избирательно (указать категории инвалидов; ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступен частично всем

Прошнуровано - Пронумеровано
всего 30 (тридцать) листов.
Заместитель директора
17.01.2017 г.

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

1 Общие сведения об объекте				2 Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)						
№ п/п	Наименование объекта ОСИ	Адрес ОСИ	№паспорта Доступности ОСИ	Название организации расположенной на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПР (да,нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект культуры	КБР, г.Нальчик ул.Горького 62	Нуждается в адаптации	Государственное казенное учреждение культуры «Национальныймузей»КБР ул.Горького 62.Министерства культуры КБР	государственная	Министерства культуры КБР	Музейное посещение	Дети взрослые	К,О,У	нет

Примечание: Внутренняя структура Реестра ОСИ (разделы по строкам) формирование в виде сгруппированного списка по основным (приоритетным) сферам жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

1 раздел- объекты здравоохранения

2 раздел- объекты образования

3 раздел- объекты социальной защиты населения

4 раздел- объекты физической культуры и спорта

5 раздел- объекты культуры

6 раздел- объекты связи и информации

7 раздел- объекты транспорта и дорожно- транспортной инфраструктуры

8 раздел- жилые здания и помещения

9 раздел- объекты потребительского рынка и сферы услуг

10 раздел- места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

3 Состояние доступности объекта				4 Управленческое решение					
№ п/п	Вариант обустройства объекта	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов)	Нуждаемость в адаптации	Рекомендованы виды работ по адаптации	Плановыйпериод (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Дата контроля	Результаты контроля	Дата актуализации информации на Карте доступности
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Ь	ДУ	Нуждается в адаптации	Ремонт капитальный устройство металлических ограждений установка бегущей строки установка информационных табличек установка тактильного табло и знаков доступности приобретение скамьи для инвалидов приобретение столов с микролифтом	2017-2018	ДП-В			

2 указывает один из вариантов: «А», «Ь»

3 указывается: **ДП-В**-доступен полностью всем; **ДП-И** (К,О,С,Г,У)-доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**-доступен частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У)-доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**-доступно условно, **ВНД**-недоступно.

3 указывается один из вариант (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

4 указывается: **ДП - В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К,О С,Г,У)- доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В**-доступен частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У)- доступен частично избирательно 9указать категории инвалидов); **ДУ**-доступно условно

5 дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности)- аналогично гр 17

Схема размещения ГКУК по отношению к объектам инфраструктуры.



Краткая пояснительная записка к размещению ГКУК «НМ КБР»:

- общая площадь здания (всех 4- этажей) 1182 *кв. метра;*

- территория ГКУК граничит:

с севера – Парламент КБР

с востока – жилой дом ул.Горького, 63

с юга – жилой дом ул.Горького, 67

с запада – парковая зона

СХЕМА
расположения объекта на местности




Зал 127.5
гардероб 25.1
холл 139.5
Зал 35.8
Зал 54.9
Зал 72.8
Зал 69.5
холл 70.2
Зал 74.4
Зал 76.1
11.2
каб 11.4
каб 11.2
каб 11.2
каб 23.5
каб 14.6



ПЛАН 2 ПОВЕРХА

кабинет
20.2
кабинет
16.9
кабинет
16.9
зал
70.9
холл
125.1
кабинет
19.6
кабинет
19.5
кабинет
13.9

Поэтажный план

Строение по улице Ул. Горького, дом : 62
Литера : А1

Лит. А - 4 ЭТОЖ
Н-2.9

Исполнил

Проверил

ПЛАН

1-го этажа Национального музея КБР





1



2



3



4

5

6



7

8

Фото: туалет, подземный наружный и внутренний.



9



10



11



12



13



14



15



16

17



18



19



20



21

22



23



24



25



26



27



28



29



30

31



32



33



34



35



36



37



38



39



40

Содержание.

1. Анкета к паспарту доступности _____1-4стр.

2. Результаты обследования территории, прилегающей к зданию к участка___5-6стр.

3. Результаты обследования: Входа (выходов в здание) _____7стр.

4. Заключение по зоне _____ 8стр.

5. Результаты обследования: Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуаций)_____ 9стр.

6. Заключения по зоне _____10стр.

7. Результаты обследования: зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов_____11стр.

8. Заключение по зоне _____12стр.

9. Результаты обследования: Вариант II _____13стр.

10. Результаты обследования Вариант III _____ 14стр.

11. Гигиенических помещений санитарно _____15стр.

12. Результаты обследования. Система информации на объекте_____ 16стр.

13. Реестр объектов социальной инфраструктуры _____ 17-18стр.

14. Схема размещения ГКУК по отношению к объектам инфраструктуры _____19стр.

15. Схема расположения на местности _____ 20стр.

16. Поэтажный план ГКУК НМ КБР _____ 21-25стр.

17. Фото фиксация к паспорту доступности ОСИ _____26-30стр.